

Ohutusnõuded puidu treimisel

Enne treimist

- Vali treitoorikuks terve ja kuivamisõhedeta toorik.
- Märgi ja kärni tooriku otspindadele tsentrid.
- Hõõvelda toorik silindrikujuliseks.
- Kinnita toorik tugevalt treipingi tsentrite vahele, sea tugiraud tooriku telje kõrgusele, võimalikult tooriku lähedale.
- Enne masina sisselülitamist kontrolli käsitsi tooriku vaba ja ohutut pöörlemist.
- Jälgi, et sul ei ole lipendavaid riietusesemeid ning pikad juuksed kinnita patsikummiga kuklapoolele.

Treimise ajal

- Kasuta tööriietust, põlle, kindaid ja kaitsemaski või -prille.
- Trei ainult korras trei peitliga.
- Peitel lähenda pöörlevale toorikule sujuvalt.
- Trei tooriku mõõtmiseks ja märkimiseks jäta treipink seisma.
- Ära pidurda treipingi spindlit käsitsi, lase masinal pärast väljalülitamist iseenesest seiskuda.
- Lihvimiseks eemalda tugiraud.
- Treipingi juurest lahkumisel lülita masin välja.
- Töö lõpul lülita masin välja ja seejärel eemalda toorik masinast.