

Ohutusnõuded elektrikäial töötamisel

Enne töö alustamist

- Kanna vajalikku tööriivastust – põll, kaitsekindad, kaitseprillid või kaitsemask.
- Kontrolli käiaketta ja tugiraua kinnitust ning korrasolekut.
- Käiakivil ei tohi olla mõrasid ega eraldunud kilde.
- Tugiraud peab olema kettast 2-3 mm kaugusel.
- Jälgi, et sul ei ole lipendavaid riietusesemeid.

Töötamise ajal

- Hoia käiatavat detaili kindlalt tugiraual.
- Lähenda käiatavat detaili käiakettale sujuvalt.
- Töö käigus ära kummarda ettepoole.
- Ära terita ega käia detaile käiaketta külgpinnal.
- Töötava masina juurest on lahkumine keelatud.
- Masina juurest lahkudes lülita ta enne välja ja oota pöörlevate käiakivide täielikku seiskumist.